景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司 大舟金矿“7·19”跑车一般安全生产 事故责任追究和整改措施落实情况 评估报告

2022年7月19日，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿发生一起跑车事故，造成1人死亡。事故发生后，按照省应急管理厅主要领导指示和2022年7月14日全市安全生产电视电话会议工作要求，对该起事故实施提级调查。景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年1月10日批复同意事故调查结案，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和省安委会《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》有关规定，景德镇市应急管理局牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作情况

2023年10月12日，市应急管理局牵头组织有关单位、人员成立了事故评估组。11月10日至11月16日，评估组根据《景德镇市人民政府关于景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑车一般安全生产事故调查报告的批复》（景府字〔2023〕4号），对照《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》，深入事故企业和相关部门单位，采取调阅事故

原始档案、查阅相关文件资料和现场图片等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。11月17日，评估组对评估发现的问题进行了现场反馈，并要求立即整改。经过充分讨论，形成了评估意见。

二、事故责任单位和责任人员的责任追究落实情况

景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑车一般安全生产事故调查报告批复后，景德镇市应急管理局按照《景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑车事故调查报告》的要求，对事故责任单位和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

（一）事故责任单位责任追究落实情况

浮梁县金丰矿业开发有限公司。根据调查认定，企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在漏洞，对事故发生负有主要责任。2023年2月21日，景德镇市应急管理局对浮梁县金丰矿业开发有限公司下达了《行政处罚决定书》（景应急罚〔2023〕矿山-001号），处以60万元罚款的行政处罚，浮梁县金丰矿业开发有限公司已于2023年2月27日将罚款缴纳完毕。

（二）事故责任人员责任追究落实情况

1. 王某辉，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿矿长。根据调查认定，王某辉对矿山安全生产管理不到位，对事故发生负有主要领导责任。2023年2月21日，景德镇市应急管理局下达了《行政处罚决定书》（景应急罚〔2023〕矿山-002号），对其处以2.16万元罚款的行政处罚，王某辉已于2023年2月27

日将罚款缴纳完毕。

2. 黎某忠，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿总工程师。根据调查认定，黎某忠未履行好安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任。2023年2月21日，景德镇市应急管理局下达了《行政处罚决定书》（景应急罚〔2023〕矿山-003号），对其处以1.08万元罚款的行政处罚，黎某忠已于2023年2月27日将罚款缴纳完毕。

3. 廖某润，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿安全副矿长。根据调查认定，廖某润对员工岗位操作规范安全教育培训不到位，对事故发生负有领导责任。2023年2月21日，景德镇市应急管理局下达了《行政处罚决定书》（景应急罚〔2023〕矿山-004号），对其处以0.96万元罚款的行政处罚，廖某润已于2023年2月27日将罚款缴纳完毕。

4. 曾某旺，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿生产副矿长。根据调查认定，曾某旺对员工夜间交接班安全管理不严格，对事故发生负有领导责任。2023年2月21日，景德镇市应急管理局下达了《行政处罚决定书》（景应急罚〔2023〕矿山-005号），对其处以0.96万元罚款的行政处罚，曾某旺已于2023年2月27日将罚款缴纳完毕。

5. 曾某林，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿带班队长。根据调查认定，曾某林对事故发生负有相关责任。浮梁县金丰矿业开发有限公司已按照企业规章制度对其处以1万元罚款。

6. 陈某逸，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿推车工。根据调查认定，陈某逸对事故发生负有相关责任。浮梁县金丰矿业开发有限公司已按照企业规章制度对其处以 0.5 万元罚款。

7. 藏某树，浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿推车工。根据调查认定，藏某树对事故发生负有相关责任。浮梁县金丰矿业开发有限公司已按照企业规章制度对其处以 0.5 万元罚款。

三、事故有关监管单位的责任追究落实情况

按照《景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑车事故调查报告》的责任认定，浮梁县庄湾乡政府落实安全生产属地监管责任不严格，责成庄湾乡政府向浮梁县政府作出深刻书面检查，认真总结事故教训，切实加强对安全生产监管力度。具体情况如下：

浮梁县庄湾乡政府已按要求向浮梁县政府作出书面检查。

四、事故责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑车事故调查报告》的要求，浮梁县金丰矿业开发有限公司认真汲取事故教训，积极落实事故防范和整改措施。具体落实情况如下：

事故发生后，浮梁县金丰矿业开发有限公司组织召开了事故分析会和事故警示教育会，观看了事故全过程监控录像，详尽剖析事故深层次原因，严格落实整改措施，及时消除事故隐患。一是扎实开展全员安全教育培训。企业组织开展了全员安全教育培

训，充分结合职工岗位特点，详细讲解岗位工作职责和注意事项，切实提高了职工的安全意识。二是**全面完善“一坡三挡”安全设施**。企业按要求加装了“一坡三挡”联锁联控装置，切实消除人员操作失误引起的事故隐患，筑牢安全生产防线。三是**切实强化企业安全管理**。企业按要求建立健全了从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任制，注重全系统各环节安全管理，依法依规组织生产作业。四是**全面开展隐患排查治理工作**。企业结合安全生产工作特点，切实加强隐患排查治理工作力度，对自查发现的安全隐患建立了工作台账，逐一整改销号，并按照“两个十五天”要求上传江西省安全生产监管信息系统。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，浮梁县金丰矿业开发有限公司在矿部会议室回放了事故发生的全过程监控录像，对事故出现的“三违”现象进行了分析，提出了整改方案，参会员工发表了感想。按照“举一反三”的原则，景德镇市应急管理局对同类企业进行了安全提醒，加大了同类企业、同类安全隐患的检查力度和频次，起到了警示教育作用。

六、评估意见

从景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司“7·19”跑车一般安全生产事故责任追究和整改措施落实总体情况看：

浮梁县金丰矿业开发有限公司能够严肃处理事故相关责任人员；能够汲取事故教训，对企业职工起到了警示教育作用；对《景德镇市浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿“7·19”跑

车事故调查报告》提出的事故防范和整改措施建议，能认真学习研究并积极进行了整改落实。