

景德镇高新区“6.19”其他伤害事故责任 追究和整改措施落实情况评估报告

2021年6月19日16时10分左右，景德镇高新区职业教育学校项目建筑工地发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2021年9月6日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和省安委会《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》有关规定，景德镇市应急管理局牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2022年7月15日，景德镇市安委会办公室牵头成立了评估组，评估组组长由市应急局二级调研员江训模同志担任，原事故调查组成员单位派员参加，评估组根据景德镇市人民政府领导批示精神，深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。7月20日，评估组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇高新区“6.19”其他伤害事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇高新区“6.19”其他伤害事故调查报告批复》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

(一)对事故责任企业责任追究的落实情况。

江西殷邝建筑工程有限公司，景德镇市应急管理局 2021 年 9 月 14 日下达了行政处罚决定书(景应急罚〔2021〕监管三字 4 号)给予贰拾万圆人民币罚款的行政处罚。已缴纳到位。

(二)对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

1. 詹某某，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。
2. 邓某某，景德镇市应急管理局 2021 年 9 月 14 日下达了行政处罚决定书(景应急罚〔2021〕监管三字 5 号)给予贰万壹仟捌佰壹拾肆元人民币罚款的行政处罚。已缴纳到位。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇高新区“6.19”其他伤害事故调查报告批复》的要求，江西殷邝建筑工程有限公司认真汲取事故教训，加强内部管理，积极落实事故整改措施。一是加强现场施工管理。全面开展隐患排查治理，认真排查事故隐患，防范安全风险隐患；针对班组用工管理混乱问题，制定了临时进场人员安全管理制度，确保类似问题得到有效管控；对危险性较大的分部分项工程，制定了专项施工方案，并按规定做好安全技术交底；安全管理人员要严格落实跟班检查制度，及

时消除事故隐患和制止违章作业行为。二是强化施工班组安全管理。江西中煤建设集团有限公司、江西殷邝建筑工程有限公司均认真吸取事故教训，强化施工班组安全管理，对临时作业人员，严格落实了进场审查手续和班前安全教育制度；对高度接近2米的施工作业，进一步提高了作业人员安全意识，加强作业过程中的安全防护措施，切实消除生产安全事故隐患。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，景德镇市将事故进行了通报并要求立即开展安全生产大检查，加大对同类企业检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。政府批复后，市应急局就将事故调查报告在安全生产网站上进行了全文公开，事故的发生经过及处理结果在全市各行业领域都起到了很大的警示教育作用。

江西殷邝建筑工程有限公司针对事故暴露出来的问题，能够汲取教训，举一反三，排查隐患，规范管理，堵塞漏洞，将事故在公司进行了通报并作为警示教育案例进行学习。法定代表人向公司员工深刻剖析了公司存在的问题并进行了检讨，提醒员工铭记血的教训，做到警钟长鸣。

六、评估意见

从景德镇高新区“6.19”其他伤害事故调查责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：江西殷邝建筑工程有限公司能深刻汲取事故教训，认识到安全生产的重要性，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的

作用，同时，对《景德镇高新区“6.19”其他伤害事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极进行了整改落实。