

景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程施工工地发生塌方，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2020年12月24日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

责任追究和整改措施落实情况评估报告

2020年10月11日14时22分，景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程施工工地发生塌方，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2020年12月24日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和省安委会《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》有关规定，景德镇市应急管理局牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2022年7月1日，景德镇市安委会办公室牵头成立了评估组，评估组组长由市应急局二级调研员江训模同志担任，原事故调查组成员单位派员参加，评估组根据景德镇市人民政府领导批示精神，深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查 and 听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。7月4日，评估组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程“10.11”一般坍塌事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程“10.11”一般坍塌事故调查报告批复》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

(一)对事故责任企业责任追究的落实情况。

1. 江西省荣翔建设有限公司，景德镇市应急管理局 2020 年 12 月 31 日下达了行政处罚决定书给予贰拾万圆人民币罚款的行政处罚。已缴纳到位。

2. 江西登高工程项目管理有限公司，已由市住建局依法依规予以处理。

3. 景德镇市住房和城乡建设局城区雨污分流工作项目部，已由市住建局依法依规予以处理。

(二)对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

1. 王某兰，已由市应急管理局给予其上一年年收入百分之三十的罚款。

2. 于某来，已由市住建局依法依规予以处理。

3. 江某清，已由市住建局依法依规予以处理。

4. 刘某春，已由市住建局依法依规予以处理。

5. 胡某，已由市住建局依法依规予以处理。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改

造工程“10.11”一般坍塌事故调查报告》的要求，江西省荣翔建设有限公司、江西登高工程项目管理有限公司认真汲取事故教训，加强内部管理，积极落实事故整改措施。一是**加强现场施工管理**。全面开展隐患排查治理，认真排查事故隐患，防范安全风险隐患；针对班组用工管理混乱问题，制定了临时进场人员安全管理制度，确保类似问题得到有效管控；对危险性较大的分部分项工程，制定了专项施工方案，并按规定做好安全技术交底；安全管理人员要严格落实跟班检查制度，及时消除事故隐患和制止违章作业行为。二是**加强安全培训教育**。组织全部从业人员进行安全生产“三级教育”，强化重要岗位和特种作业人员的教育培训，确保了从业人员具备对本岗位各类安全隐患和风险的判断识别能力，从本质上提升从业人员的安全意识和技能。三是**加强技术资料审查**。进一步强化施工专项技术资料、图纸审查工作，严格执行安全巡查制度，对发现安全隐患问题要及时下达监理指令，督促施工单位进行整改，确保安全隐患问题及时消除。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，景德镇市将事故进行了通报并要求立即开展安全生产大检查，加大对同类企业检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。政府批复后，市应急局就将事故调查报告在安全生产网站上进行了全文公开，事故的发生经过及处理结果在全市各行业领域都起到了很大的警示教育作用。

江西省荣翔建设有限公司针对事故暴露出来的问题，能

够汲取教训，举一反三，排查隐患，规范管理，堵塞漏洞，将事故在公司进行了通报并作为警示教育案例进行学习。法定代表人向公司员工深刻剖析了公司存在的问题并进行了检讨，提醒员工铭记血的教训，做到警钟长鸣。

六、评估意见

从景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程“10.11”一般坍塌事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：江西省荣翔建设有限公司能深刻汲取事故教训，认识到安全生产的重要性，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的作用，同时，对《景德镇市西城区主要小区及毛细支管雨污分流改造工程“10.11”一般坍塌事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极进行了整改落实。