景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故责任追究和整改措施落实情况评估报告

2020年7月12日，景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司在生产作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失105万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2020年10月17日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和省安委会《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》有关规定，景德镇市应急管理局牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2022年6月28日，景德镇市安委会办公室牵头成立了评估组，评估组组长由市应急局二级调研员江训模同志担任，原事故调查组成员单位派员参加，评估组根据景德镇市人民政府领导批示精神，深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。6月30日，评估组召开会

议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故调查报告批复》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

(一)对事故责任企业责任追究的落实情况。

江西佳霖炭业科技有限公司，已由景德镇市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定给予贰拾万圆人民币罚款的行政处罚。

(二)对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

(1) 占某平，已由江西佳霖炭业科技有限公司依据公司内部管理规定给予批评教育并扣除年度工资 10%。

(2) 陈某，已由江西佳霖炭业科技有限公司依据公司内部管理规定给予批评教育并辞退。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故调查报告批复》的要求，江西佳霖炭业科技有限公司认真汲取事故教训，加强内部管理，积极落实事故整改措施。一是开展了制度对标梳理，及时完善安全管理制度中存在的问题，建立健全本单位的安全生产责

任制，组织制定并完善规章制度和操作规程；二是开展了全员，安全培训教育工作，按规定制定安全培训计划并实施，加强对从业人员的安全技术教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全管理制度与操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；三是开展隐患排查治理工作，要深入排查治理安全隐患，加强风险因素辨识管控，强化隐患闭环管理，加强对生产现场监督检查，严防违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违”行为。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，高新区管委会将事故进行了通报并要求立即开展安全生产大检查，加大对同类企业检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。政府批复后，市应急局就将事故调查报告在安全生产网站上进行了全文公开，事故的发生经过及处理结果在全市各行业领域都起到了很大的警示教育作用。

江西佳霖炭业科技有限公司针对事故暴露出来的问题，能够汲取教训，举一反三，排查隐患，规范管理，堵塞漏洞，将事故在公司进行了通报并作为警示教育案例进行学习。法定代表人向公司员工深刻剖析了公司存在的问题并进行了检讨，提醒员工铭记血的教训，做到警钟长鸣。

六、评估意见

从景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：江西佳霖炭业科技有限公司能深刻汲取事故教

训，认识到安全生产的重要性，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的作用，同时，对《景德镇市高新区江西佳霖炭业科技有限公司“7.12”一般机械伤害事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极进行了整改落实。