

景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目 “9·11”一般高处坠落事故责任追究和整 改措施落实情况评估报告

2023年9月11日，景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年12月4日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》的有关规定，景德镇市安委办牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2024年6月11日，市安委办牵头成立了评估组，评估组组长由景德镇市应急管理局副局长任济民同志担任，原事故调查组成员单位派员参加，评估深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查 and 听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。6月14日，评估组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目“9·11”一般高处坠落事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目“9·11”一般高处坠落事故调查报告》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

（一）对事故责任企业责任追究的落实情况。

1. 广东中幕建设工程有限公司，已依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对其处伍拾万元罚款的行政处罚。

2. 北京华夏工程项目管理有限责任公司，已依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第四项之规定，对其处壹拾万元罚款的行政处罚。

（二）对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

1. 涂某，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2. 王某某，已依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，处以其上一年年收入40%罚款的行政处罚。

3. 郭某，已依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处以其上一年年收入20%罚款的行政处罚。

4. 岳某某，已依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，处以其上一年年收入40%罚款的行政处罚。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目“9·11”一般高处坠落事故调查报告》的要求，广东中幕建设工程有限公司能深刻吸取事故教训，围绕事故进行深入剖析，按照市政府批复的事故调查报告中的整改措施意见抓好落实。一是强化建筑施工安全监督管理，建立风险分级管控及隐患排查治理制度，深入现场进行重大隐患排查，安全员、监理对重点工序监督旁站，对作业人员进行安全技术交底，先交底后作业，每日作业前对工人开展安全早班会，告知今日作业的风险点及预防措施，纠正违章作业，遏制操作人员违反操作规程等；二是每月联合监理单位组织设备专项检查，严格把控汽车吊、登高车等设备的进场验收，特殊工种操作证的检查收集，把设备随机资料及操作证报备监理单位审核通过后，设备方可进场，定期对设备进行维护保养，并形成文字记录归档；三是对施工现场易发事故编制专项方案，重点监督管理，其次组织开展全员应急演练，检验预案的实用性、可用性和可靠性。通过模拟紧急情况和突发事件，发现应急预案中存在的问题，从而提高应急预案的针对性和可操作性，增强人员的应急意识和自救互救能力。四是监理单位监督检查整改情况，自收到事故报告截至2024年2月份，监理下发安全隐患整改单11份，共检查安全隐患122条，整改完成122条，整改率100%，每月制定风险分级管控清单，定责任

人、定措施、定预案，定时限、实行重大危险源挂牌制度，作业前进行方案交底及安全技术交底，有效遏制人的不安全行为及物的不安全状态。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，监理单位、施工单位、建设单位组织全员观看《防线》等安全生产事故警示教育片，公司安全副总及安全管理部组织开展事故分析会，吸取教训，组织全员安全生产大排查，坚决遏制重大隐患，对事故隐患零容忍。强化安全生产责任，强化安全生产红线意识，对所有员工进行再教育，再培训，组织开展安全技能培训，严格做到“不培训不上岗、不交底不作业”，进一步加强现场安全管理，每日巡查“四口五临边”检查安全防护情况，监督安全防护用品的使用情况，危大工程联合监理组织验收，每周五联合监理，建设单位、定期组织安全检查，下午召开安全周例会，落实隐患清单销项。有关监管部门迅速开展了建筑施工工地的检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。

六、评估意见

从景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目“9·11”一般高处坠落事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：广东中幕建设工程有限公司、北京华夏工程项目管理有限责任公司能深刻汲取事故教训，认识到安全生产的重要性，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的作用，同时，对《景德镇佛手湖陶瓷文化旅游景区建设项目“9·11”一般高处坠落事故调查报告》提出的防范

措施建议能认真学习研究，并积极进行了整改落实。