

景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司 “12·6”一般机械伤害事故责任追究和整 改措施落实情况评估报告

2023年12月6日16时43分左右，景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司冲压事业部在进行设备检修作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2024年1月23日对事故调查报告作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》的有关规定，景德镇市安委办牵头对事故责任追究和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2024年11月15日，市安防减灾办牵头成立了评估组，评估组组长由景德镇市应急管理局副局长任济民同志担任，原事故调查组成员单位派员参加，评估深入事故企业和相关管理部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。11月18日，评估组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。

二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司“12·6”一般机械伤害事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司“12·6”一般机械伤害事故调查报告》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。具体情况如下：

（一）对事故责任企业责任追究的落实情况。

1. 长虹华意压缩机股份有限公司，履行安全管理主体责任不到位，对事故发生负有主要责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对其处叁拾万元罚款的行政处罚。

（二）对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

1. 肖某某，男，副总经理，负责主持长虹华意压缩机股份有限公司（景德镇本部）全面工作，对事故发生负有主要领导责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，处以其上一年年收入 40% 罚款的行政处罚。

2. 何某某，男，总工程师，分管规划发展部。履行设备监督管理职责不到位，对事故发生负有重要领导责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处以其上一年年收入 20% 罚款的行政处罚。

3. 陈某某，男，工会主席，分管生产管理部。履行安全监管职责不到位，对事故发生负有重要领导责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之

规定，处以其上一年年收入 20%罚款的行政处罚。

4. 胡某某，女，冲压事业部部长，履行安全管理职责不到位，对事故发生负有责任，对事故发生负有责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处以其上一年年收入 20%罚款的行政处罚。

5. 余某某，男，冲压事业部兼职安全员，履行现场安全监督检查职责不到位，对事故发生负有责任，对事故发生负有责任，已由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处以其上一年年收入 20%罚款的行政处罚。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司“12·6”一般机械伤害事故调查报告》的要求，长虹华意压缩机股份有限公司进行了以下整改。一是开展专项教育培训。事故发生第二天 12 月 7 日 8:30，公司安委会组织全体中干和维修骨干，开展了“12.6”安全事故案例学习及安全培训。各单位也组织了对全体维修人员、特种作业人员、全体员工进行本次案例的专项培训。二是开展专项整改。在公司范围内，各单位针对设备油、气、水等涉压管路进行专项排查，梳理出全公司所有设备涉压管路的清单，进行专项整改，限期完成。对该事故设备及同期同类型的设备停止使用。三是开展专项检查。对专项培训和专项整改工作，由生产管理部 and 规

划发展部组织进行专项检查。对冲压事业部所有设备涉压管路进行固定并确认安全状态，未经生产管理部和规划发展部安全评估之前，不得作业。**四是开展隐患在排查。**各单位组织员工开展安全隐患再排查，提升全员安全意识，进一步落实安全责任。公司各单位深刻汲取事故教训，举一反三，对人、物、管、环、全方位进行全面梳理检查，杜绝各类生产事故的发生，确保公司各项生产经营活动安全有序地进行。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，公司组织开展事故分析会，吸取教训，组织全员安全生产大排查，坚决遏制重大隐患，对事故隐患零容忍。强化安全生产责任，强化安全生产红线意识，对所有员工进行再教育，再培训，组织开展安全技能培训，严格做到“不培训不上岗、不交底不作业”，进一步加强现场安全管理；有关监管部门增加了检查力度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。

六、评估意见

从景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司“12·6”一般机械伤害事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：长虹华意压缩机股份有限公司能深刻汲取事故教训，认识到安全生产的重要性，对事故责任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的作用，同时，对《景德镇市长虹华意压缩机股份有限公司“12·6”一般机械伤害事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研究，并积极进行了整改落实。